

清武川河川測量業務 外1箇所

発注年度	平成29年度
発注機関	宮崎県宮崎土木事務所
業務場所	宮崎県宮崎市清武
業務内容	本業務は清武川3箇所・加江田川2箇所の測量を行い、河川変動を調べる測量業務です。前回の測量時と比べ（比較断面平成27年度）2m前後の堆積や洗堀を確認されました。堆積した砂などを洗堀した場所に移動する工事が発注されました。

現況写真・概要




定期横断観測状況

深淺測量観測状況

凡 例	
— (黒線)	現況断面 (H30年度)
— (赤線)	比較断面 (H27年度)
■ (オレンジ)	洗堀
■ (緑)	堆積

加江田川 3K393



加江田川 4K965

